

COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo
Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761/699444 – Fax 0761/699664

Prot. n. 0010082 li, 31/10/2016.

**Spett.le Prefettura di Viterbo
Ufficio Territorio del Governo - Area 1
Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico
Piazza del Plebiscito n. 8
01100 – VITERBO**

Oggetto: evento sismico del 30 ottobre 2016. Esito verifiche sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Monterosi “Edificio scolastico destinato a “scuola dell’infanzia” - Plesso scolastico E. Rosso destinato a “scuola primaria e secondaria di I° grado” – Edificio destinato a “sezione primavera”.

Rif. Vs. lettera via fax del 30/10/2016, acquisita all’Ufficio Protocollo dell’Ente al n. 10046 del 31/10/2016.

Comunicazioni

Con riferimento all’oggetto ed in risposta a quanto richiesto con la lettera del 30/10/2016, acquisita all’Ufficio Protocollo dell’Ente al n. 10046 del 31/10/2016, si comunica che a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016 sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici comunali presso gli edifici che ospitano le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° grado e sezione primavera di questo Comune, al fine di verificare la loro agibilità.

Dall’esito dei sopralluoghi effettuati è emerso che gli edifici sopra citati non presentano danni e, quindi, sono stati giudicati agibili.

Si comunica inoltre che sono in corso di esecuzione le operazioni di valutazione dell’agibilità dei restanti edifici ad uso pubblico.

Attualmente non sono stati segnalati danni alle abitazioni e alle strutture private esistenti nel territorio comunale né allo scrivente Comune, né tanto meno al Gruppo di Protezione Civile e alle forze dell’ordine locali.

Distinti saluti

IL SINDACO
(Dott. Sandro Giglietti)



COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo
Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030
Tel. 0761/699444 – Fax 0761/699664

Prot. n. 0010081 li, 31/10/2016.

**Al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro
via Martiri di via Fani n. 4.
01015-Sutri (VT)
FAX n. 0761/600024**

Oggetto: evento sismico del 30 ottobre 2016. Esito verifiche sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Monterosi "Edificio scolastico destinato a "scuola dell'infanzia" - Plesso scolastico E. Rosso destinato a "scuola primaria e secondaria di I° grado".
Comunicazioni

Con riferimento all'oggetto, si comunica che a seguito dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dello scrivente Ufficio presso gli edifici che ospitano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di questo Comune, al fine di verificare la loro agibilità.

Dall'esito dei sopralluoghi effettuati è emerso che gli edifici sopra citati non presentano danni e, quindi, sono stati giudicati agibili.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni
(Geom. Roberto Belloni Tordella)



COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo

Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030

Tel. 0761/699444 – Fax 0761/699664

Oggetto: evento sismico del 30 ottobre 2016. Esito verifiche sugli edifici scolastici ricadenti nel territorio del Comune di Monterosi “Edificio scolastico destinato a “scuola dell’infanzia” - Plesso scolastico E. Rosso destinato a “scuola primaria e secondaria di I° grado – Edificio destinato a “sezione primavera”.

Con riferimento all’oggetto, si comunica che a seguito dell’evento sismico del 30 ottobre 2016 il sottoscritto Geom. Roberto Belloni Tordella ha effettuato in data odierna un’ispezione visiva negli edifici qui di seguito elencati:

- Edificio scolastico destinato a “scuola dell’infanzia” sito in Monterosi (VT) via Caduti di tutte le Guerre;
- Plesso scolastico E. Rosso destinato a “scuola primaria e secondaria di I° grado” sito in Monterosi (VT) via degli Ulivi;
- Edificio destinato a “sezione primavera” sito in Monterosi (VT) via J. Kennedy.

Dalla verifica visiva non si sono stati riscontrati segni di cedimento o di lesione degli intonaci e di altre parti strutturali degli edifici al loro interno ed esterno imputabili all’evento sismico del 30 ottobre 2016.

Si conferma, pertanto, la funzionalità degli edifici sopramenzionati.

Tanto dovedo in adempimento al mio Ufficio.

Monterosi li, 31/10/2016

Il Responsabile del Servizio LL.PP. – Manutenzioni

(Geom. Roberto Belloni Tordella)

